

NE



**AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING THE UNIT.

1. Press and hold the Reset button for three seconds until the blue indicator light starts flashing continuously, then release it.
2. Add sensor to the lights page on the app.
(See Fig. 3)

FR

POUR ÉVITER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. COUPEZ L'ALIMENTATION AU DISJONCTEUR OU AU FUSIBLE ET TESTEZ QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE AVANT LE CÂBLAGE.

1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter en continu, puis relâchez-le.
2. Ajoutez le détecteur à la page de luminaires sur l'application.
(Voir Fig. 3)

WIRING / CÂBLAGE





Fig. 1




Fig. 2

Fig. 3

IC ID: 34044

